

DV


Materiál: CR
Barva: černá
Provozní teplota: -30 to +90°C
Tahová odolnost: > 8 MPa
Maximální roztažení: > 600 %
EI. ochrana: > 13 kV/mm

Použití: Jsou určeny k mechanické ochraně kabelů na přístrojích, rozvaděcích a spínačích. Pomocí stahovací pásky lze zajistit protažený kabel.



• DV průchodky v sáčku, bez stahovací pásky


typ	obj.c.	otvor Ø	rozmery (mm)				kusy	doporučená st. páska	
			kabel Ø	Ø A	B	C		typ	obj.c.
DV 4 / 9	0252 0511 010	16	4 - 9	24	18,6	3	100	145/34 SL-C	0186 0979 010
DV 7 / 12	0252 0521 010	19	7 - 12	28	18,7	3	100	145/34 SL-C	0186 0979 010
DV 12 / 18	0252 0531 010	25	12 - 18	34	22	3	100	185/46 SL-C	0186 0983 010
DV 18 / 25	0252 0541 010	32	18 - 25	43	24	3	50	185/46 SL-C	0186 0983 010
DV 25 / 32	0252 0551 010	38	25 - 32	51	24,5	4	50	185/46 SL-C	0186 0983 010



• DV průchodky v sáčku, se stahovací páskou

typ	obj.c.	otvor Ø	rozmery (mm)				kusy	priložená st. páska
			kabel Ø	Ø A	B	C		
DV 4 / 9	0252 0510 010	16	4 - 9	24	18,6	3	10	145/34 SL-C
DV 7 / 12	0252 0520 010	19	7 - 12	28	18,7	3	10	145/34 SL-C
DV 12 / 18	0252 0530 010	25	12 - 18	34	22	3	10	185/46 SL-C
DV 18 / 25	0252 0540 010	32	18 - 25	43	24	3	5	185/46 SL-C
DV 25 / 32	0252 0550 010	38	25 - 32	51	24,5	4	5	185/46 SL-C

Montážní instrukce



Průchodky HELAVIA® DX těsnící podle IP 67, z polychloroprénové gumy



HELAVIA®




DX

Materiál: EPDM
Barva: černá
Provozní teplota: -30 to +90°C
Tahová odolnost: > 10 MPa
Maximální roztažení: > 600 %
El. ochrana: > 13 kV/mm
Faktor ochrany: IP 67


Použití: Prachotěsné, voděodolné. Pro kabely 10-20mm a při síle stěny 1-4mm. Díky uzavřenému konci ji lze použít jako zátku a později kabel protáhnout.



typ	obj.c.	otvor Ø	Ø kabel	rozmery (mm)			kusy	
				síla steny	Ø A	Ø B		
DX 10 - 15	0252 0603 010	25,5	10 - 15	1 - 4	31	29	26	100
DX 14 - 20	0252 0604 010	32,5	14 - 20	1 - 4	38	36	28	50



Montážní instrukce



DX-M / DX-PG


Materiál: EPDM
Barvy: černá
 sédá (RAL 7035)
Teplota použití: -40 do +110°C
Specifikace: IP 67 shodný s EN 60 529

Použití: průchodky vhodné pro výstupy přístroje, výstupy rozvadecu, skříňové výstupy, atd ...



• Metrické průchodky

typ	obj.c.		rozmery (mm)						kusy
	černa 010	sédá 025	kabel Ø	otvor Ø	tloušťka stěny	Ø A	B	C	
DX-M 12	0252 0610 010	0252 0610 025	4 - 7	12,5	0,5 - 2	20	12,8	5,6	50
DX-M 16	0252 0611 010	0252 0611 025	5 - 9	16,5	1 - 4	21	17,7	11	50
DX-M 20	0252 0612 010	0252 0612 025	8 - 12	20,5	1 - 4	25,5	20	13,4	50
DX-M 25	0252 0613 010	0252 0613 025	11 - 16	25,5	1 - 4	30,5	21,3	15,3	50
DX-M 32	0252 0614 010	0252 0614 025	15 - 20	32,5	1 - 4	38,5	24,6	18,6	25
DX-M 40	0252 0615 010	0252 0615 025	19 - 28	40,5	1 - 4	48,5	29,5	21,7	25
DX-M 50	0252 0616 010	0252 0616 025	27 - 35	50,5	1 - 4	60,5	34,8	25	10



• PG průchodky

typ	obj.c.		rozmery (mm)						kusy
	černa 010	seda 025	kabel Ø	otvor Ø	tloušťka stěny	Ø A	B	C	
DX-PG 7	0252 0620 010	0252 0620 025	3 - 5	13	0,5 - 2	20	12,6	5,4	50
DX-PG 9	0252 0621 010	0252 0621 025	5 - 7	16	1 - 4	21	17,8	10,3	50
DX-PG 11	0252 0622 010	0252 0622 025	7 - 10	19	1 - 4	24	19,8	12,7	50
DX-PG 16	0252 0623 010	0252 0623 025	10 - 14	23	1 - 4	28	21,6	14,7	50
DX-PG 21	0252 0624 010	0252 0624 025	14 - 20	29	1 - 4	35	24,6	17,6	25
DX-PG 29	0252 0625 010	0252 0625 025	20 - 26	38	1 - 4	46	28,5	20	25
DX-PG 36	0252 0626 010	0252 0626 025	26 - 35	48	1 - 4	58	34,9	23,9	10

Montážní instrukce

